

Pavillon bekommt neue Dach-Ecke

BAU Die Konstruktion war abgeknickt und musste gesichert werden

Zwischen der Stadt und der bauausführenden Firma hatte es wegen des Schadens einen Rechtsstreit gegeben. Die Kosten werden nun geteilt.

LEER / EDB - Der Pavillon in der Bremer Straße ist neuerdings eine Baustelle. Er wurde an der Vorderseite komplett umzäunt. Der Grund laut Stadtverwaltung: Ein Gebäudeteil muss erneuert werden. Es handelt sich dabei um die in Richtung Bahnübergang spitz zulaufende Dachkonstruktion.

Die einst frei schwebende Dach-Ecke sei vor längerem

abgeknickt und habe zwischenzeitlich provisorisch mit einer Stütze gesichert werden müssen, berichtet Stadtsprecherin Grit Fokken. Jetzt sei die Ecke abgetrennt und komplett neu anbetoniert worden. Innen bekommt sie diesmal eine Stahlkonstruktion, damit ein erneutes Abknicken künftig verhindert werde.

Dem Beginn der Bauarbeiten ging laut Fokken ein langer Rechtsstreit voraus. Das Ergebnis: „Die Schuldfrage konnte nicht mehr geklärt werden“, sagt Grit Fokken. Nunmehr müssten sich die Stadt und das Bauunternehmen die Reparaturkosten teilen.



Der Pavillon ist derzeit komplett umzäunt.

BILD: WOLTERS